

## PASSO A PASSO

### COLA STAMPLAST PARA FOIL



**01**

Utilizar Cola Stamplast e foil laminado Fremplast, produtos para uso.




**02**

Utilizar tela de 43 a 55 fios, fazendo a impressão em papel soft com no mínimo 90 gramas de espessura. Fazer pré secagem e repique.



**03**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica. Em seguida efetuar de 02 a 03 repiques.



**04**

Utilizar o Foil Fremplast, colocando sobre a estampa e desmoldar com uma espátula.



**05**

Remova o foil laminado Fremplast.



**06**

Estampar cola Stamplast com tela de 32 a 55 fios monofilamento.

## PASSO A PASSO

### COLA STAMPLAST PARA FOIL



**07**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica. Em seguida efetuar de 02 a 03 repiques.



**08**

Utilizar o Foil Fremplast, colocando sobre a estampa e desmoldar com uma espátula.




**09**

Remova o foil laminado Fremplast.



**10**

Estampar cola Stamplast com tela de 32 a 55 fios monofilamento.



**11**

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica. Em seguida efetuar de 02 a 03 repiques.



**12**

Utilizar o Foil Fremplast, colocando sobre a estampa e desmoldar com uma espátula.

PASSO A PASSO

COLA STAMPLAST PARA FOIL




13

Remova o Foil Laminado Fremplast.



14

Após transferência a frio (manual),  
prensar a 150°C por 10 segundos e  
60/70 libras de pressão.



15

Resultado Final.