

PASSO A PASSO

CLEAR STAR BRIGHT SILVER



01

Utilizar Clear Star Bright Silver – produto pronto para uso, criando um efeito de pontos de brilhos sem toque.



02

Estampar com tela 43 a 55 fios monofilamento, sem repique.



03

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou térmico de mesa.



04

Estufar a 160°C por 3 minutos.



05

Resultado final.