


PASSO A PASSO

LIGHT DARK



01

Utilizar Tintas Light Dark cores para este passo a passo.



02

Estampar com tela de 44 fios sem repique, neste caso Light Dark Laranja.




03

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



04

Estampar com tela de 44 fios sem repique, neste caso Light Dark Violeta.



05

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



06

Estampar com tela de 44 fios sem repique neste, caso Light Dark Verde.

PASSO A PASSO

LIGHT DARK



07

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



08

Estufar a 160°C por 3 minutos.



09

Resultado Final: Exposição da estampa em luz negra.

Obs: Caso a estampagem seja realizada sobre tecidos em cor escura é necessário aplicar Light Dark Branco, promovendo fundo.

página 2/2