

## **PASSO A PASSO**

## **CLEAR REFLETIVO**



01

Utilizar tintas metalizadas, neste caso Clear Silver Print e Clear Refletivo.



02

Estampar com tela de 44 a 55 fios o Clear Silver Print.



03

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



04

Após secagem estampar novamente e Clear Silver Print, promovendo o repique.



05

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.



06

Estampar com tela de 32 a 36 fios Clear Refletivo, sobreposto ao Clear Silver Print.

página 1/2















## PASSO A PASSO


## **CLEAR REFLETIVO**



**07**Resultado após estampagem. Fixar em estufa após no mínimo 2 horas de secagem ao ar.



**08** Estufar a 160°C por 3 minutos.



**09** Resultado Final.

Obs: Caso necessite obter um efeito colorido deve-se pigmentar na cor desejada a tinta metalizada com até 5% e pigmento. Não pigmentar o refletivo.

página 2/2











