


PASSO A PASSO

ELASTPRINT MIX



01

Produto incolor base água pronto para uso, deve ser pigmentado até 8% Kg, provocando efeito emborrachado no tecido idêntico ao Plastisol.



02

Estampar com tela 44 a 63 fios com no mínimo 1 repique, neste caso pigmentado na cor amarelo.



03

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.




04

Estampar com tela 44 a 63 fios com no mínimo 1 repique, neste caso pigmentado na cor preto.



05

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



06

Estampar com tela 44 a 63 fios com no mínimo 1 repique, neste caso pigmentado na cor vermelho.

PASSO A PASSO

ELASTPRINT MIX



07

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



08

Resultado final. Após finalizado o processo, deixar 72 horas exposto ao ar para secagem ou estufar em temperatura de 120°C a 160°C por 3 minutos.