

## **PASSO A PASSO**

## **PLASTISOL TERMOFOIL**



01

Utilizar Plastisol Termo Foil, produto pronto para uso. Cola a base de plastisol desenvolvido para transferência de papel laminado (foil).



02

Estampar com tela 44 ao 61 fios Plastisol



03

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



04

pós secagem estampar novamente e Plastisol Termofoil promovendo o repique.



05

Fazer a secagem intermediária com flash cure, soprador térmico ou térmico da mesa.



06

Resultado após estampagem do Plastisol Termofoil.

página 1/2













## **PASSO A PASSO**

## **PLASTISOL TERMOFOIL**



**07** Estufar a 160°C por 3 minutos.



O8
Após estufar, prensar estampa com papel laminado (Foil) a 180°C entre 10 a 15 segundos e 60 / 70 libras de pressão.



**09**Após prensar, fazer a remoção do papel foil a frio.



10 Resultado Final.

página 2/2











